

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий



Учетный номер: 24210061000200731160
мероприятий, QR-код *



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Канску и Канскому району

663600, г.Канск, ул.Революции, 14, тел.3-26-21, (ond_kansk@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 124/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)
«Мокрушенский детский сад» (далее по тексту – МБДОУ «Мокрушенский детский сад»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №124 от «10»
сентября 2021 года, в период с 11:00 часов 15 сентября 2021 по 10:30 часов 21 сентября 2021
заместителем главного государственного инспектора г.Канска и Канского района по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
пожарному надзору Ерлыковым Алексеем Юрьевичем, проведена внеплановая выездная
органа государственного пожарного надзора)

проверка объекта защиты МБДОУ «Мокрушенский детский сад», расположенного по адресу:
(контрольное (надзорное) мероприятие)

Красноярский край, Канский район с. Мокруша ул. Школьная д.10, в ходе которой
присутствовал законный представитель контролируемого лица МБДОУ «Мокрушенский
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)
детский сад» - заведующий МБДОУ «Мокрушенский детский сад» Белкина Неля
Владимировна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
----------	--	--	---	-------------------------

1.	<p>Уклон лестницы 3 типа, расположенной с левой стороны здания и являющейся эвакуационных выходов из групповой ячейки со второго этажа здания, более 1:1 (более 45°)(фактически высота подъёма 310, при глубине 204) и высота ступени более 22 см (фактически 23см)</p>	<p>Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. Пункт 4.4.3 статьи 4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см Пункт 5.2.1 статьи 5 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°.</p>	01.09.2022	
2.	<p>Уклон лестницы 3 типа, расположенной с правой стороны здания и являющейся эвакуационных выходов из групповой ячейки со второго этажа здания, более 1:1 (более 45°)(фактически высота подъёма 310, при глубине 204) и высота ступени более 22 см (фактически 23см)</p>	<p>Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. Пункт 4.4.3 статьи 4 свода правил СП 1.13130.2020 «Си-</p>	01.09.2022	

	<p>стемы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см</p> <p>Пункт 5.2.1 статьи 5 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°.</p>		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ «Мокрушенский детский сад»

Белкина Неля Владимировна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника ОНДиПР по г.Канску и Канскому району

Ерлыков Алексей Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)
М.П. **

«21» сентября 2021 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19